




Арт. 8021980 (6 метров)
8022075 (12 метров)

ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	средний срок службы, минуты резки (при максимальном токе)
катод	50
сопло	50



наименование

артикул

1	Насадка дистанционная двойная КЕДР (CUT-45 PRO)	8022056
2	Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы с внеш. компрес.	8024185
2	Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы со встр. компрес.	8024184
3	Сопло КЕДР (CUT-45 PRO) \varnothing 0,8/0,9мм	8022138 8022059
4	Диффузор воздушный КЕДР (CUT-40 PRO/CUT-45 PRO)	8012549
5	Катод КЕДР (CUT-45 PRO)	8022058
6	Головка плазмотрона КЕДР (CUT-45 PRO)	8022057
7	Кнопка для плазмотрона КЕДР CUT	8005398
8	Рукоятка плазмотрона КЕДР CUT-45 CUT-81 CUT-120 PRO	8008013
9	Шлейф для КЕДР CUT-40 PRO/CUT-45 PRO (Ц.А.) 6м/12м	8012603 8012602
10	Даптер центральный для плазмотрона КЕДР CUT-45 CUT-81 CUT-120 PRO	8006555

ВНИМАНИЕ!

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установками плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С и КЕДР MultiCUT-400С Plus от **встроенного** компрессора необходимо использовать 8024184 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы со встроенным компрессором.

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установкой плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С Plus от **внешнего** компрессора необходимо использовать 8024185 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы с внешним компрессором.